

Betrieb & Wartung

Code Meldung

## Stör- und Warnmeldungen Variomat und Reflexomat

Mögliche Ursachen

reflex4 experts No.

Fehlersuche und Behebung

• Verdrahtung bei Kugelhahn 1 prüfen

Verdrahtung bei Kugelhahn 2 prüfen

 Busmodul in Steuerung deaktivieren oder nachrüsten, Verbindung prüfen

(Typ LS 14250 1/2 AA 3,6 V)

Batterie tauschen

Code	Metadily	Mogucie orsaciien	rentersuche und benebung
01	Min. Druck	<ul> <li>Einstellwert vom min. Betr. Druck (p<sub>0</sub>) wurde unterschritten</li> <li>Wasserverlust in der Anlage</li> <li>Störung Pumpe/Kompressor, z. B. Motorschutz Pumpe/Kompressor ausgelöst</li> </ul>	<ul><li>Leckage beseitigen</li><li>Fehler quittieren (Quit-Taste)</li></ul>
02.1	Min. Wasserstand	<ul><li>Nachspeisung nicht angeschlossen</li><li>Schmutzfänger in Nachspeiseleitung verstopft</li></ul>	<ul> <li>VG/RG Grundgefäß von Hand über Schlauch nachspeise</li> <li>Schmutzfänger reinigen</li> </ul>
02.2	Nur bei Variomat 2-2/	<ul><li>Nachspeiseventil öffnet nicht</li><li>Nachspeisung gestört</li></ul>	<ul> <li>Nachspeisung über Handbetrieb prüfen</li> <li>Anlage manuell entlüften</li> </ul>
03	Max. Wasserstand	<ul> <li>Nachspeiseventil undicht</li> <li>Überfüllung per Handbetrieb</li> <li>Fremdwassereintrag z. B. durch defekten Wärmeübetrager</li> <li>VG/RG Grundgefäß zu klein ausgelegt</li> </ul>	<ul><li>Wasser ablassen</li><li>Wärmeübertrager überprüfen</li><li>Gefäßauslegung prüfen</li></ul>
04	Pumpe(n)/Kompressor(en)	<ul> <li>Pumpe(n)/Kompressor(en) läuft/laufen nicht an</li> <li>Motor(en) defekt</li> </ul>	<ul> <li>Motorwelle mittels Schraubendreher über Lüfterrad andrehen (nach längerer Stillstandszeit evtl. erforderlich</li> </ul>
04.1 04.2	Störung Pumpe/Kompressor 1 Störung Pumpe/Kompressor 2	<ul> <li>Schraubsicherung 10 A defekt</li> </ul>	Fehler quittieren (Quit-Taste)     Reflex-Service kontaktieren
05	Pumpen-/Kompressorlaufzeit Standard Variomat: 30 min Standard Reflexomat: 240 min	Wasserverlust in der Anlage Appenventil saugseitig geschlossen Überströmventil schließt nicht Nur bei Variomat: Luft in der Pumpe	<ul> <li>Leckage beseitigen</li> <li>Absperrungen überprüfen</li> <li>Pumpe überprüfen ggf. entlüften</li> <li>Überströmventil im Handbetrieb prüfen</li> </ul>
06	Nachspeisezeit Standard Variomat: 20 min Standard Reflexomat: 30 min	Wasserverlust in Anlage Nachspeisung abgesperrt bzw. nicht angeschlossen Nachspeiseleitung zu klein dimensioniert	<ul> <li>Leckage beseitigen</li> <li>Nachspeisung über Schlauch ins VG/RG Grundgefäß</li> <li>Fehler quittieren (Quit-Taste)</li> </ul>
07	Nachspeisezyklen Standard Variomat: 3 je 2 h Standard Reflexomat: 6 je 2 h	• Leckage in Anlage	Leckage beseitigen     Fehler quittieren (Quit-Taste)
80	Störung Drucksensor (Alarm)	<ul> <li>Drucksensor defekt, Kabelbruch, Fehler in der Verkabelung</li> </ul>	<ul><li>Verkabelung prüfen</li><li>Fehler quittieren (Quit-Taste)</li><li>Reflex-Service kontaktieren</li></ul>
09	Störung Niveaumessung (Alarm)	<ul> <li>Sensor defekt, Kabelbruch, Fehler in der Verkabelung</li> </ul>	<ul><li>Verkabelung prüfen</li><li>Fehler quittieren (Quit-Taste)</li><li>Reflex-Service kontaktieren</li></ul>
10	Max. Druck p <sub>max</sub> überschritten	Wasser- bzw. luftseitige Überströmeinrichtungen öffnen nicht     Überströmeinrichtungen defekt     Schmutzfänger (Sieb) verschmutzt	<ul> <li>Schmutzfänger (Sieb) reinigen</li> <li>Magnetventil(e)/Überströmer im Handbetrieb prüfen</li> <li>Reflex-Service kontaktieren</li> </ul>
11*	Nachspeisemenge	<ul> <li>größere Leckage in der Anlage</li> <li>Nachspeisemenge für angeschlossene Ausdehnungsgefäße nicht ausreichend</li> </ul>	<ul> <li>Leckage beseitigen; Fehlermeldung quittieren</li> <li>Nachspeisemenge pro Zyklus erhöhen</li> </ul>
15*	Nachspeisemagnetventil Überwachung	<ul> <li>Kontaktwasserzähler zählt obwohl Nachspeisung nicht angefordert</li> </ul>	<ul> <li>Nachspeisemagnetventil auf Dichtigkeit prüfen</li> </ul>
16	Spannungsausfall	<ul><li>Anlage war spannungslos</li><li>Zeitpunkt siehe Fehlerspeicher</li></ul>	<ul> <li>Spannungsversorgung pr</li></ul>
18	Parameter	<ul> <li>Einstellwert eines Parameters im Servicemenü nicht plausibel gegenüber anderen Einstellwerten</li> </ul>	<ul><li>Parametercheck</li><li>Zurücksetzen der Werkseinstellung mit Reset</li></ul>
19	Stop > 4 h	Variomat/Reflexomat befindet sich länger als 4 h im Stoppbetrieb	ggf. in Auto-Betrieb stellen
20*	Max. Nachspeisemenge überschritten (kumuliert)	<ul> <li>die im Kundenmenü eingestellte maximale</li> <li>Gesamtnachspeisemenge wurde überschritten</li> </ul>	<ul><li>internen Z\u00e4hler zur\u00fccksetzen</li><li>Meldung quittieren</li></ul>
21	Wartung empfohlen	Einstellwert überschritten	<ul> <li>Wartung durchführen und Wartungszähler zurücksetzer</li> </ul>
24	Enthärtung	<ul> <li>Einstellwert Weichwasserkapazität überschritten</li> <li>Zeit für Austausch der Enthärtungspatrone überschritten</li> </ul>	<ul> <li>Enthärtungspatronen auswechseln und</li> <li>Enthärtung im Kundenmenü neu aktivieren</li> <li>Fehler quittieren (Quit-Taste)</li> </ul>
30	Störung EA-Modul (I/O Modul)	<ul> <li>Erweiterungsmodul aktiviert aber nicht vorhanden oder Verbindung gestört</li> </ul>	<ul> <li>I-O Modul in Steuerung deaktivieren oder nachrüsten, Verbindung prüfen</li> </ul>
32	Unterspannung	<ul> <li>Versorgungsspannung unterschritten</li> </ul>	<ul> <li>Spannungsversorgung überprüfen</li> </ul>
35	Digitale Geberspannung fehlt	Kurzschluß der Geberspannung	<ul> <li>Verdrahtung bei den digitalen Eingängen überprüfen (z. B. Wasserzähler)</li> </ul>
36	Analoge Geberspannung fehlt	Kurzschluß der Geberspannung	<ul> <li>Verdrahtung bei den analogen Eingängen überprüfen (Druck/Niveau)</li> </ul>
27	Cabanana MKII 1 fabib	- V	- Vdb

• Batteriespannung an Pufferbatterie im Bedienteil zu gering

Busmodul aktiviert aber nicht vorhanden oder Verbindung gestört

Geberspannung MKH-1 fehlt • Kurzschluß der Geberspannung

Geberspannung MKH-2 fehlt • Kurzschluß der Geberspannung

37 38

41

42

Batterie tauschen

Busmodul



Betrieb & Wartung

## Stör- und Warnmeldungen Servitec & Fillcontrol (Auto, Auto Compact, Plus)

reflex4 experts No.

M11

Suche und Behebung

Exklusivität bei  $^{1)}$  Servitec,  $^{2)}$  Fillcontrol Auto, Auto Compact,  $^{3)}$  Fillcontrol Plus

Code	rietourig	Orsachen	Suche and benebang
01	Min. Druck (Nur im Betriebsmodus Magcontrol)	<ul> <li>Einstellwert vom min. Betr. Druck (p<sub>0</sub>) wurde unterschritten</li> <li>Wasserverlust in der Anlage</li> <li>Ausdehnungsgefäß defekt</li> <li>Störung an der Pumpe</li> </ul>	<ul> <li>Anlage auf Undichtigkeiten und Leckagen überprüfen</li> <li>Ausdehnungsgefäß prüfen und ggf. austauschen</li> <li>Test der Funktion im Handbetrieb</li> </ul>
02.1 1) 2)	Wassermangel	<ul> <li>Wassermangelschalter im 1) Sprührohr bzw.</li> <li>2) Netztrennbehälter hat zu lange ausgelöst</li> <li>Netzverbindungs-, Nachspeiseleitung geschlossen</li> <li>Schmutzfänger verstopft</li> <li>Wassermangelschalter defekt</li> </ul>	<ul> <li>Netzverbindung, Nachspeisung öffnen</li> <li>Schmutzfänger reinigen</li> <li>Wassermangelschalter austauschen</li> </ul>
02.21)2)	Wassermangel	<ul> <li>Wassermangelschalter im 1) Sprührohr bzw.</li> <li>2) Netztrennbehälter hat zu oft ausgelöst</li> <li>Schmutzfänger verstopft</li> <li>Entgasungsventil defekt</li> </ul>	<ul> <li>Schmutzfänger reinigen</li> <li>Entgasungsventil prüfen und ggf. austauschen</li> <li>Vakuumtest durchführen</li> </ul>
04.1 1) 2)	Pumpe	Pumpensicherung defekt Pumpe läuft nicht an Pumpe blockiert Pumpenmotor defekt Motorschutz ausgelöst	Pumpe manuell andrehen Sicherung austauschen Pumpenmotor mechanisch und elektrisch prüfen Pumpenmotor austauschen
06	Nachspeisezeit	Einstellwert der Nachspeisezeit wurde überschritten     Hoher Wasserverlust in der Anlage     Nachspeisung nicht angeschlossen bzw. abgesperrt     Nachspeiseleistung zu gering     Nachspeisehysterese zu groß	<ul> <li>Anlage auf Undichtigkeiten und Leckagen überprüfen</li> <li>Nachspeisung anschließen bzw. öffnen</li> <li>Nachspeiseleistung überprüfen</li> <li>Nachspeisehysterese überprüfen</li> </ul>
07	Nachspeisezyklen	Einstellwert der Nachspeisezyklen wurde überschritten     Leckage in der Anlage     Wasserbedarf durch Entlüften	<ul> <li>Anlage auf Undichtigkeiten und Leckagen überprüfen</li> </ul>
08	Druckmessung (nur bei Betriebsmodus Magcontrol)	<ul> <li>Steuerung erhält ein falsches Signal</li> <li>Stecker vom Drucksensor nicht aufgesteckt</li> <li>Kabelbruch vom Drucksensor</li> <li>Drucksensor defekt</li> </ul>	Stecker aufstecken Kabel austauschen Drucksensor "PIS" austauschen
10	Maximaldruck (nur bei Betriebsmodus Magcontrol)	<ul> <li>Einstellwert Maximaldruck wurde überschritten</li> <li>Vorgabewert Sicherheitsventilansprechdruck im Menü zu niedrig eingestellt</li> <li>Druckhaltung (MAG) zu klein, defekt, falsch eingestellt</li> </ul>	<ul> <li>Ansprechdruck vom Sicherheitsventil überprüfen</li> <li>Sicherheitsventil austauschen</li> <li>Rohrleitung zur Anlage mit einer entsprechender Dimension austauschen</li> </ul>
11	Nachspeisemenge (nur wenn "Mit Wasserzähler" im Kundenmenü aktiviert ist)	<ul> <li>Einstellwert Wasserzähler wurde überschritten</li> <li>Leckage in der Anlage</li> <li>Wassermenge je Kontakt im Servicemenü falsch eingestellt</li> </ul>	<ul> <li>Anlage auf Undichtigkeiten und Leckagen überprüfen</li> <li>Einstellwert überprüfen und ggf. korrigieren</li> </ul>
<b>12</b> 3)	Füllzeit	<ul> <li>Einstellwert der maximalen Füllzeit wurde überschritten</li> <li>Anlagevolumen zu groß (≤ 3.000Liter)</li> </ul>	■ Füllvorgang erneut starten
<b>13</b> 3)	Füllmenge	<ul> <li>Anlagevolumen zu groß (≤ 3.000Liter)</li> <li>Wassermenge je Kontakt im Servicemenü falsch eingestellt</li> </ul>	<ul> <li>Gegebenenfalls den Füllvorgang erneut starten</li> <li>Wassermenge je Kontakt im Servicemenü einstellen</li> </ul>
<b>14</b> 1)	Ausschiebezeit	<ul> <li>Einstellwert von der Ausschiebezeit wurde überschritten</li> <li>Entgasungsleitung geschlossen</li> <li>Schmutzfänger verstopft</li> </ul>	<ul><li>Entgasungsleitung öffnen</li><li>Schmutzfänger reinigen</li><li>Ausschiebezeit ggf. anpassen</li></ul>
15	Nachsp. Ventil	<ul> <li>Kontaktwasserzähler zählt ohne Nachspeiseanforderung</li> </ul>	<ul> <li>1) Motorkugelhahn bzw. 2) Magnetventil in der Nachspeiseleitung auf Dichtigkeit prüfen</li> </ul>
16	Spannungsausfall	<ul><li>Anlage war spannungslos</li><li>Zeitpunkt siehe Fehlerspeicher</li></ul>	Spannungsversorgung überprüfen
18	Parameter	<ul> <li>Einstellwert eines Parameters im Servicemenü nicht plausibel gegenüber anderen Einstellwerten</li> </ul>	<ul><li>Parametercheck</li><li>Zurücksetzen der Werkseinstellung mit Reset</li></ul>
19	Stop > 4 h	Das Gerät befindet sich länger als 4 h im Stoppbetrieb	Automatikbetrieb anwählen
20	Max. NSP-Menge	Einstellwert der Nachspeisemenge wurde überschritten	■ Zähler "Nachspeisemenge" im Kundenmenü zurücksetze
21	Wartung empfohlen	Einstellwert überschritten	Wartung durchführen und Wartungszähler zurücksetzen
24	Enthärtung	Einstellwert der Wasserkapazität wurde erreicht     Zeit für Austausch der Enthärtungspatrone wurde erreicht	<ul> <li>Enthärtungspatronen auswechseln und Enthärtung im Kundenmenü neu aktivieren</li> <li>Fehler quittieren (Quit-Taste)</li> </ul>
30	Störung EA-Modul (I/O Modul)	<ul> <li>Erweiterungsmodul aktiviert aber nicht vorhanden oder Verbindung gestört</li> </ul>	<ul> <li>I-O Modul in Steuerung deaktivieren oder nachrüsten, Verbindung prüfen</li> </ul>

Batteriespannung an Pufferbatterie im Bedienteil zu gering
 Batterie tauschen (Typ LS 14250 1/2 AA 3,6 V)

Busmodul aktiviert aber nicht vorhanden

Nicht aufgeführte Stör- bzw. Warnmeldungen und deren Hinweise bitte dem Infosystem der Steuerung (I-Menü, Control-Touch) oder der Bedienungsanleitung entnehmen.

oder Verbindung gestört

Busmodul

Batterie tauschen

41

42

Busmodul in Steuerung deaktivieren oder

nachrüsten, Verbindung prüfen